

Qualitätsziele 20xx (Beispiele)		Soll	Maßnahmen zur Erreichung	Verantwortlich	IST am:
Stabilität Messeinheiten					
Ausfall	0	Laufende Wartung, Kontrolle und Kalibrierung	Laborleitung		
Kalibrierung					
Durchführung	Tag genau	Überwachung Terminliste	Laborleitung		
Neue Verfahren					
Implementierung Verfahren xy	Mai 20xx	Beschreibung Verfahren, Schulung, Teilnahme Ringversuch, Tests, Freigabe, Abklärung DAKKS	Laborleitung		
Im Labor					
Beschaffung neue Prüf- und Kalibriereinheiten	Juni 20xx	Prüfung, Beschaffung, Wareneingang, Vereinnahmung, Kalibrierung, Freigabe	Laborleitung		
Unterauftragsvergabe					
Nur bei akkreditierten Laboren	100	Akkreditierungen Prüfungen vor Vergabe	Laborleitung		

Freigegeben am: xx.xx.xxxx

Unterschrift GF, Datum